

งานแก้ปัญหารั่วซึมรอยต่อคานฟ้าอาคาร 1 และ 2 โรงพยาบาลเอกชล1 – จ.ชลบุรี

Ref.No. Q.0239/49

รายการที่ 3 หรือ Joint Sealant รอยต่อตึกเดิม และทำใหม่ด้วยวัสดุ Polyurethane Sealant “ NP1”

คานฟ้าชั้น 3
ทางเชื่อม
ระหว่าง
อาคาร 1-2

รายการที่ 1 เคลือบรอยรั่วรั่วซึม ผนังภายนอกอาคารแฝงที่มีปัญหา รั่วซึม

รายการที่ 2 เคลือบกันซึมรางน้ำ ฝั่งที่อยู่เหนือผนังที่รั่วรั่วซึม



ภาพการทำงานแก้ปัญหารั่วซึมตาดฟ้าระเบียงชั้น 3 ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1-2
โรงพยาบาลเอกชล 1 - จ.ชลบุรี



